


DIE KORREKTE RANDVERBUNDABDICHTUNG



Im Durchschnitt verbringst Du ca. 2 Jahre Deines Lebens im Bad und somit noch mehr Zeit als in der Küche. Somit ist unser Badezimmer mitsamt Dusche und Armaturen ein Ort, an dem man sich rundum wohlfühlen sollte.

Ein weiterer Aspekt, der zu einem einwandfreien Badezimmer gehört, sind mögliche Schäden. Dieser besonders umfangreiche Punkt reicht von einfachen, optischen Unzulänglichkeiten wie Schrauben in den Wänden über gesprungene Fliesen und unzureichend befestigte Armaturen bis hin zu Wasserschäden. Neben den teilweise beträchtlichen Kosten, die damit entstehen, leiden vor allem die Lebensqualität und die Optik des Raumes stark darunter. Zusätzlich ist die begrenzte Lebensdauer von gewissen Materialien ein Kriterium, das Du beachten solltest.

Zusammen mit unseren Partnern haben wir ein System entwickelt, mit dem Du die genannten Schäden langfristig vermeiden kannst.

ÖSTERREICHISCHER FLIESENVERBAND
MEINE TECHNIK
TECHNISCHE KOMPETENZ UND PREISLEISTUNG

Der Österreichische Fliesenverband verleiht der Firma
INNOTEC Industries VertriebsgmbH
Lofenerstraße 83, 6322 Kirchbichl

das **MEINE TECHNIK GÜTEZEICHEN**

GÜTEZEICHEN
gemäß den Regeln der ÖNORM
A 5090

für das Produkt
Adheseal – Streichbare Klebedichtmasse

Pl. Nr. 12017
Gültig bis 1. Dezember 2021

Stoob, 05.12.2017
Ort / Datum

für den Öster. Fliesenverband/Meine Technik





1

Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung das **Back Fill Foam** (Stopfschnur / Rundschnur) zwischen das mit Dichtanstrich behandelte Mauerwerk und Duschtasse bzw. Badewanne einsetzen.



2

Den Verbundrand mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) gut reinigen / entfetten und ca. 5 Min. ablüften lassen.



3

Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) mit der **Easy Grip Gun** (Kartuschenpistole) zwischen Dichtanstrich und Verbundrand der Duschtasse bzw. Badewanne anbringen.



4

Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) mit **Seal Fluid** (Lösungsmittelfreies) abglätten und anschließend mit einer **Fugenspachtel** abziehen.



5

Fertig!
(Die Durchhärtungszeit liegt bei ca. 3 mm in 24 Stunden - bei 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit)